



HAKKO FR-803B

SMD REWORK STATION

Gracias por adquirir una estación de retrabajo SMD HAKKO FR-803B. Por favor lea las instrucciones antes de utilizar el equipo y manténgalas disponibles para futuras referencias

1. LISTADO DE COMPONENTES

Estación HAKKO FR-803B	1
Cable de alimentación	1
Soporte del mango	1
Sopapas (Φ3mm, Φ5mm, Φ7.6mm)	2 de c/u
Perilla de accionamiento del tubo de vacío	1
Tarjeta de control	1

Verifique que todos los componentes listado debajo se encuentren en la caja.

Cable de conexión	1
Manual de instrucciones	1

*Este producto no incluye boquilla. Hay una gran variedad de boquillas disponibles para la estación HAKKO FR-803B. Seleccione las adecuadas para el trabajo a realizar

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación	220VAC - 50/60 Hz
Consumo de energía	590W (220V)
● Mango	
Consumo	540W
Largo Total	200 mm (sin cable)
Peso (sin cable)	200g

● Estación	
Consumo	50 W (Consumo en Stand-by 4W)
Capacidad	5 l/min a más de 20 l/min
Control de temperatura	100 - 500°C (Sensor)
Modos	Manual / Auto
Temporizador	Capacidad para almacenar 50 programas
Dimensiones externas	160 (A) x 145 (H) x 230 (P) mm.
Peso	4.3kg

3. INFORMACION DE SEGURIDAD

Las advertencias e indicaciones de precaución han sido ubicadas en puntos críticos de este manual, tratando de captar la atención del operador. Dichas indicaciones consisten en

⚠ADVERTENCIA: La falta de atención a una Advertencia puede ocasionar daño severo o muerte

⚠PRECAUCION: La falta de atención a una señal de Precaución puede resultar en daño al operado

o al equipo. A continuación encontrará dos ejemplos:

⚠ ADVERTENCIA

- No apague el equipo hasta que la bomba se detenga automáticamente por enfriamiento (hasta que aparezca P-S en el visor)

⚠ PRECAUCION

Cuando el equipo se encuentra encendido, la temperatura del aire caliente y de la boquilla estará en el rango de 100 a 500°C. Para evitar daños personales o a objetos que se encuentren en el área de trabajo, siga estas instrucciones:

- No dirija el aire caliente hacia el personal ni toque las partes metálicas cercanas a la boquilla
- No utilice el producto cerca de gases combustibles o materiales inflamables
- Informe al personal que trabaje en el área, que el equipo puede alcanzar altas temperaturas y es potencialmente peligroso
- Apague el equipo cuando no lo utilice o esté fuera de supervisión
- Antes de realizar tareas de mantenimiento o de guardar el equipo, espere a que se enfríe y luego apáguelo
- Este equipo no es apto para ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o mental reducidas (niños incluidos) ni tampoco por personas sin experiencia en el uso del mismo, a menos que hayan recibido instrucción o se encuentren bajo supervisión de alguien responsable de su seguridad
- No dejar el equipo al alcance de los niños

Siga las siguientes instrucciones para prevenir cualquier accidente o daño a su estación HAKKO FR-803B

- No golpee el mango contra superficies duras ni lo someta a ningún otro tipo de impacto
- Asegúrese de que el equipo esté siempre conectado a tierra
- No desarme la bomba
- No realice modificaciones al equipo
- Utilice únicamente repuestos originales HAKKO
- Evite que el equipo se moje, no lo utilice con las manos mojadas
- Para desenchufar la estación, hágalo sosteniendo el enchufe, no tire de los cables
- No deje encendida la bomba de vacío por mucho tiempo.
- Asegúrese de ventilar el área de trabajo.
- Evite realizar actividades que puedan producir daño corporal o físico mientras utiliza la estación HAKKO FR-803B

4. MODO DE USO

Para utilizar el equipo:

1. Conecte el cable de alimentación en el receptáculo que se encuentra en el panel trasero de la estación.
2. Coloque el mango en el soporte..
3. Coloque el interruptor en encendido "ON".

Selección de Modo Manual

●Flujo de Aire

1. Arranque
Presione el botón de encendido del mango para iniciar el flujo de aire. El aire caliente saldrá de la punta de la boquilla y la temperatura será controlada de acuerdo a lo programado

2. Detención

Presione nuevamente el botón del mango. Se cortará el suministro de energía y el equipo comenzará a enfriarse. Cuando la temperatura llegue a 100°C, se cortará el flujo de aire y aparecerá P-S en el visor

●Función de Vacío

Esta función se utiliza para sujetar el componente contra las sopapas.

1. Arranque

Presionar el botón de vacío del mango. La bomba de vacío se encenderá y succionará el componente.

2. Detención

Mantenga apretado el botón de vacío. La bomba se apagará.

Selección de Modo Automático

1. Seleccione el modo en el display utilizando el botón arriba/abajo.

2. Inicio

Al presionar el botón Aire Caliente (Hot Air) del mango, se iniciará el flujo de aire. Al seleccionar la temperatura, se iniciará el programa.

Luego del Uso

1. Cuando se corte el flujo de aire, presione el botón de apagado.
2. Desenchufe el equipo si no se utilizará por un tiempo prolongado



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (861) 294-0090 FAX: (861) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

http://www.hakko.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com